

夏休み前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

～安心して河川に接して頂けるよう8箇所対策を実施～


1. 甲府河川国道事務所が管理している富士川、釜無川、笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視を行っていますが、夏休みを迎えるにあたり、集中的に安全利用点検を実施しました。
その結果、対策が必要と思われる8箇所について、緊急的な対策(階段護岸や立入防止柵の補修など)を行いました。
2. 河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在しますので、河川空間の利用の際は安全に十分注意していただきますようお願いいたします。

安全利用点検の実施状況



出張所名	主な点検箇所数	対策箇所数
富士川上流出張所	10	3
富士川中流出張所	9	2
富士川下流出張所	9	2
笛吹川出張所	14	1
計	42	8

令和4年度安全利用点検
(夏休み前)
対策箇所概略位置図



主な対策事例

