

【R2国道246号厚木秦野道路中津川橋下部その1工事 現場状況報告】 (令和3年4月末)

施工前状況

← 撮影方向

① P2橋脚

② P1橋脚

③ 全景



今月末までの状況

場所打ち杭施工中

① P2橋脚

② P1橋脚

③ 全景

