

◆令和3年度 夏休み前の安全利用点検を実施しました

◆ 富士川砂防事務所では毎年、GW前及び夏休み前に管内砂防施設周辺の安全利用点検を実施しています。

夏休み前の点検として、6月21日～7月7日の間に、45箇所の点検を行い、注意喚起看板周辺の草刈り及び再設置、手すり木の腐食箇所に注意喚起及び添え木等を実施しました。

◆安全利用点検とは・・・

砂防施設を整備する地域は、優れた景観に恵まれている溪流等が多く、水と緑が豊かな貴重な空間であり、レクリエーション活動等の場として多くの人々に利用されています。

安全利用点検は、砂防施設管理者が砂防施設利用者の観点で点検を行うものです。

一般利用者のみなさまにおかれましては、自己責任による安全確保を心がけていただくことが重要です。

◆点検結果

流域名	点検箇所数	補修箇所	主な補修内容
釜無川上流域	17	1	・注意喚起看板周辺の草刈り
流川, 神宮川, 尾白川, 大武川, 小武川流域	22	8	・注意喚起看板の再設置 ・手すり木の腐食箇所に注意喚起看板設置及び添え木
早川流域	6	0	
合計	45	9	

◆安全利用点検の実施状況



▲釜無川上流域の点検状況



▲大武川流域の点検状況



▲早川流域の点検状況

主な対策事例①

◆釜無川上流域

補修前



注意喚起看板が見にくい

注意喚起内容を見落とされる可能性あり。

補修後



注意喚起看板周辺の草刈り

注意喚起看板周辺の草刈りを実施。

主な対策事例③

◆流川, 神宮川, 尾白川, 大武川, 小武川流域

補修前



手すり木の腐食

転倒の危険性あり。

補修後



注意喚起看板及び添え木

注意喚起看板の設置及び応急的に添え木を実施。

主な対策事例②

◆流川, 神宮川, 尾白川, 大武川, 小武川流域

補修前



注意喚起看板が見にくい

注意喚起内容を見落とされる可能性あり。

補修後



注意喚起看板が見える位置に再設置

注意喚起看板の移設により注意喚起を実施。

◆安全利用点検の実施状況

