



令和3年8月10日（火）  
国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所

記者発表資料

**R3 久慈川・那珂川地質調査業務において、機械ボーリング掘進中に水道管を破損する事故が発生しました。**

令和3年8月10日（火）10時30分頃、那珂川左岸33.5km付近（茨城県常陸大宮市小野地先）において、地質調査のための機械ボーリングによる掘進作業中に水道管を破損する事故が発生しました。

なお、破損した水道管は14時45分頃に本復旧を完了しています。

発表記者クラブ

茨城県政記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所

副所長 堀内 輝亮 （ほりうち てるあき）

調査第一課長 山川 良徳 （やまかわ よしのり）

電話 029-240-4069（直通）

## ○業務概要

本業務は、久慈川・那珂川の地質構成及び土質工学的特性を明らかにし、築堤及び樋管の設計に必要な基礎資料を得るための業務です。

- (1) 業務名 : R3久慈川・那珂川地質調査業務
- (2) 受注者 : 株式会社地圏総合コンサルタント
- (3) 履行場所 : 茨城県常陸大宮市小野地先

## ○工事事故発生箇所位置図

