

京成本線荒川橋梁周辺部の堤防切り欠き部の対策資料-2

- 現在、京成本線荒川橋梁周辺部の堤防の切り欠き部における対策としてパラペットを施工中
- 荒川右岸(足立区)は令和3年8月25日に据え付け完了
- 荒川左岸(葛飾区)は令和3年9月12日に据え付けが完了する予定

○パラペット設置前

・令和元年東日本台風を踏まえ令和2年度に足立区と葛飾区は荒川橋梁周辺部の堤防の切り欠き部に暫定的な取り組みとして土のうを設置



土のうの設置が完了した堤防の切り欠き部【荒川左岸(葛飾区)】



土のう設置作業【荒川右岸(足立区)】



土のう設置作業【荒川左岸(葛飾区)】

○水防活動に関する確認書を4者※1で締結(令和2年9月30日)

綾瀬水門(表)の水位がA. P. +4.80m※2に達し、京成電鉄による運転休止・線路閉鎖の後、足立区と葛飾区は軌道内の水防活動を開始します。

※1 足立区、葛飾区、京成電鉄株式会社、荒川下流河川事務所

※2 京成本線荒川橋梁の橋台の天端から1m下の換算水位



足立区の水防訓練(令和3年5月28日)



葛飾区の水防訓練(令和3年5月29日)

○パラペットの施工状況



足立区側のパラペット(上流と下流)



足立区側のパラペット(上流)




葛飾区側のパラペット(施工中)



葛飾区側のパラペット(施工中)

○京成本線荒川橋梁部における水防活動手順書



- ・令和2年9月に足立区と葛飾区は京成本線荒川橋梁部における水防活動手順書を作成
- ・令和3年7月にはパラペット施工期間中の水防活動手順書に見直し
- ・今後、パラペット完成後の水防活動手順書を作成予定