

鶴見川

R3鶴見川右岸下末吉護岸改良工事

■工事箇所

神奈川県横浜市鶴見区下末吉二丁目地先



■洪水時の様子



工事箇所付近における
令和元年東日本台風の状況




平常時の状況

■工事について

施工範囲(赤枠)の模式図

＜元宮側＞



＜下末吉側＞

■完成(令和5年1月)



完成しました。

工事
内容

護岸の補強をする工事です。

工期

令和4年2月1日～令和5年1月31日

この工事に関するお問い合わせは→

京浜河川事務所 鶴見出張所

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-16-13 Tel. 045-501-3038

■工事のようす(1/2)



工事着手前(令和4年5月)

工事に入る準備を進めています。
(令和4年6月)

矢板工を実施しています。
(令和4年8月)

■工事のようす(2/2)

前のページより



矢板工を実施しています。
(令和4年10月)

根固めを設置しています。
(令和4年12月)

完成しました。
(令和5年1月)