

令和元年台風19号の水位表示について

令和元年10月に発生した台風19号に関して渡良瀬遊水地が洪水を貯蓄し、首都圏の洪水被害防止に貢献しました。この渡良瀬遊水地の治水機能を来た方に啓発するため、トータルデザインの中にある水位マークを遊水地内の5カ所に設置しましたのでご報告いたします。

1. 設置箇所

(1) 環境学習フィールド3階段



(2) ウォッチングタワー



(3) 体験活動センターわたらせ




(4) 展望台



(5) 北水門



洪水痕跡水位設置箇所



水位痕跡板 表示箇所図