

秩父橋の工事進捗状況【令和4年2月9日現在】



補修工事の作業状況について、お知らせします。
橋の上では、花壇等の撤去を行っています。
橋の下では、基礎部分をコンクリートで補強しています。



基礎部分のコンクリート補強状況



花壇等の撤去状況