

令和4年2月17日（木）
国土交通省関東地方整備局
甲府河川国道事務所

記者発表資料



令和元年台風19号により被災した 国道20号 ほううんじばし 法雲寺橋の復旧が完了します。

令和元年台風19号により被災した国道20号法雲寺橋の
災害復旧事業について、新設橋梁が完成し、
令和4年4月3日（日）15時に新橋へ交通を切り替えます
のでお知らせします。

※悪天候等により切り替わり時間に変更となる場合があります。

○国道20号法雲寺橋の新設橋梁完成により

- 1）両側に歩道が整備され、歩行者の安全性・利便性が向上します。
- 2）はつきり初狩小学校入口交差点に右折レーン（国道20号から初狩小学校
方面へ右折）を設け、併せて道路線形を改良することで、車両通
行の円滑化が図られます。
- 3）橋梁の耐震性が向上し、東京～山梨間の交通強靱化が図られます。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、山梨県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所

電話055-252-5491

副所長（道路） 松澤 尚利（まつさわ なおとし）

計画課長 三森 基裕（みつもり もとひろ）


国道20号「法雲寺橋」の復旧経緯

《これまでの経緯》

令和1年10月12日	異常出水により橋脚が沈下、路面段差が発生したため通行止め
令和1年10月17日	応急復旧工事に着手
令和1年11月29日	応急仮設橋を活用し、応急復旧が完了。
令和3年 2月26日	仮設歩道橋が完成
令和4年 4月 3日	復旧完了新橋への切り替え予定


国道20号「法雲寺橋」の新橋への切り替え内容

現在



切り替え後

令和4年4月3日（日）15時～




※交通切り替え後は、引き続き旧橋の撤去工事を進めて参ります。

【参考】令和元年台風19号について

山梨県内では、令和元年台風19号により、


- ・ 降り始め(10日19時)から12日22時までの総降水量は、最大562mm(南部町)を観測。
- ・ 清水端(富士川町)の富士川の流量は、最大4,502m³/sを観測し、戦後3番目の値を記録。

●降水の状況:アメダス総降水量分布図
(令和元年10月10日19時～12日22時)



出典: 令和元年台風第19号に関する山梨県気象速報
(甲府地方気象台)

●水位流量観測所における観測流量値



清水端水位流量観測所で4,502m³/sの
流量を観測し、戦後3番目の値を記録した。



■山梨県内の交通への影響(災害による通行止め)


- ・ 中央自動車道 10月12日～10月19日 通行止め(八王子JCT～大月IC)
- ・ 中部横断自動車道 10月12日～10月14日 通行止め(六郷IC～中富IC)
- ・ 国道20号 10月12日～11月28日 通行止め(法雲寺橋)
- ・ 国道52号 10月12日～10月17日 通行止め(古屋敷)

■富士川等における洪水予報の発表

台風第19号の影響により避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求めるため、気象庁と共同して富士川において洪水予報(氾濫警戒情報等)を発表。

予報区域	基準観測所	河川名	日時	内容
富士川 (釜無川を含む)	清水端	富士川	10月12日 14:20	氾濫注意情報発表
			10月12日 20:10	氾濫警戒情報発表
			10月13日 0:10	氾濫警戒情報解除発表
			10月13日 5:20	氾濫注意情報解除発表

【参考】台風19号による被災箇所と復旧状況 (甲府河川国道事務所管内・道路)



① 国道20号 法雲寺橋

被災状況



現在の復旧状況



② 国道52号 古屋敷

被災状況



法面復旧後の状況



③ 中部横断自動車道 城山トンネル

被災状況




法面復旧後の状況



No.	箇所	被災状況	復旧状況
①	国道20号法雲寺橋	橋脚沈下	R4.4.3復旧完了
②	国道52号古屋敷地先	法面崩落	R4.1.15法面復旧完了
③	中部横断自動車道 城山トンネル抗口付近	法面崩落	R4.1.31法面復旧完了

【参考】台風19号による被災箇所と復旧状況 (甲府河川国道事務所管内・河川)



No.	箇所	被災状況	復旧状況
①	韮崎市下条東割地先	河岸侵食、護岸損傷	R3.3.31護岸整備完了
②	山梨県南アルプス市下高砂地先	河岸侵食	R3.3.31護岸整備完了
③	山梨県南アルプス市藤田地先	河岸侵食、護岸損傷	R3.3.31護岸整備完了
④	山梨市大野地先	河岸侵食	R3.3.31護岸整備完了
⑤	笛吹市石和町下平井地先	河岸侵食	R3.3.31護岸整備完了
⑥	静岡県富士市北松野地先	河岸侵食	R3.3.31護岸整備完了
⑦	静岡県富士市松岡地先	河岸侵食	R3.3.31護岸整備完了