

# 令和4年度 GW前の安全利用点検について

渡良瀬川河川事務所では、毎年GW前と夏休み前に、砂防施設箇所安全利用点検を実施しています。  
 今回は、4月6日(水)～12日(火)にかけてGW前の安全利用点検を実施しました。

**【安全利用点検とは】**  
 砂防施設を含む河川空間は水と緑豊かな貴重な空間であり、レクリエーション活動等の場として多くの人々に利用されています。  
 このようなことから、砂防施設の管理者が、可能な限り利用者の立場での安全性確保という視点で行う点検が『安全利用点検』であり、一般の利用者が増加する時期までに行うこととされています。  
 一般利用者の皆様においては、自己責任による安全確保に心がけていただき、ご利用をお願いします。

## ◆点検結果

|             |       | 大間々砂防出張所管内 |        | 足尾砂防出張所管内 |        |
|-------------|-------|------------|--------|-----------|--------|
|             |       | 点検実施箇所     | 対策実施箇所 | 点検実施箇所    | 対策実施箇所 |
| 砂防堰堤        |       | 13         | 1      | 12        | 0      |
| 床固工（単独）     |       | 1          | 0      | -         | -      |
| 流路工<br>床固群  | 箇所    | 6          | 1      | 3         | 0      |
|             | 延長(m) | 約2760m     | 0      | 約3,000    | 0      |
| 護岸工<br>(単独) | 箇所    | 3          | -      | -         | -      |
|             | 延長(m) | 約750m      | -      | -         | -      |
| 山腹工         |       | 0          | 0      | 1         | 0      |
| 計           |       | 23         | 2      | 16        | 0      |

## ◆点検状況



管理用通路の確保