


R4年4月時点工事進捗状況：白州出張所

1.R3大武川床固群改築工事（施工者：㈱飯塚工業）

場所：山梨県北杜市武川町三吹地先（工事箇所は以下をクリック）

(<https://www.google.co.jp/maps/@35.7854534,138.3798708,1994m/data=!3m1!1e3?hl=ja>)

工期：R3年12月13日～R4年6月30日



下流側より上流全景撮影



上流側より下流全景撮影

大武川第47床固において、洪水により流出した根固めブロックの再設置、摩耗した魚道等の改築を施工しています。

現在、右岸側の石組と根固めブロックの設置が完了し、瀬替えを行い、左岸側の構造物取壊しを実施中。