Ｒ４年５月時点　工事進捗状況：早川出張所

１.Ｒ１池の沢第三砂防堰堤（１期）工事（施工者：株式会社ＫＯＮＤＯ）
場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）
https://maps.gsi.go.jp/#16/35.389426/138.369530/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
工期：Ｒ２年５月１８日～Ｒ４年6月30日

下流側より望む

右岸側から左岸を望む

池の沢砂防堰堤群のうち最上流の砂防堰堤で、土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。
現在、土砂搬出をしています。

Ｒ４年５月時点　工事進捗状況：早川出張所

２．Ｒ２内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）
場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）
https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
工期：Ｒ２年１０月３日～Ｒ６年９月９日

下流側上空より望む

左岸側を望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。
現在、本堰堤の左岸及び右岸を施工中。

Ｒ４年５月時点　工事進捗状況：早川出張所

１．　Ｒ３野呂川第三砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株式会社）
　場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）
https://maps.gsi.go.jp/#15/35.659162/138.298001/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
　工期：Ｒ４年５月１３日～Ｒ５年１月３１日

【下流側より施工箇所を望む】

【上流側より施工箇所を望む】

　既設の砂防堰堤を鋼製透過型砂防堰堤に改築し、土砂捕捉機能の向上と流木災害を防止するための工事を行っています。

　現在準備中、工事用道路等の整備を行っています。