

令和4年6月26日（日）  
国土交通省 関東地方整備局  
大宮国道事務所

**記者発表資料**

さいたまけん こしがやし おおまの

**国道4号 埼玉県越谷市大間野交差点における  
車道の陥没について  
（第3報）**

令和4年6月23日（木）、国道4号上り線の埼玉県越谷市大間野交差点の車道において発生しました陥没について、6月24日（金）より舗装版を撤去し正確な陥没原因の確認および応急復旧を行っておりました。

陥没原因は円形水路（径0.8m）の腐食による破損で土砂が水路内に流失したものと考えられます。

応急復旧については本日無事に完了し、交通規制を6月26日（日）4時30分に解除しました。

道路利用者の方には、大変ご迷惑をおかけしました。ご協力ありがとうございました。

**発表記者クラブ**

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ

**問い合わせ先**


国土交通省関東地方整備局 大宮国道事務所  
埼玉県さいたま市北区吉野町1-435 TEL 048-669-1200（代表）  
副 所 長 木住野 誠 （きずみの まこと）内線205  
管理第二課長 伊藤 仁 （いとう ひとし）内線441



## 位置図



## 現場状況



既設円形水路の撤去状況



円形水路の復旧状況



既設円形水路の腐食状況



復旧(舗装)完了時



＜陥没発生状況等の写真＞



発生状況①



発生状況②



内部状況



交通規制状況

＜応急復旧状況の写真＞




舗装版撤去完了時



既設円形水路の腐食状況



＜応急復旧状況の写真＞



既設円形水路撤去完了時




円形水路復旧完了時



埋戻し完了時



路盤完了時



舗装施工時



復旧（舗装）完了時