


補修工事の作業状況について、お知らせします。
橋梁上部に発生しているひび割れ箇所には、樹脂注入や
モルタル補修を施工中です。
橋面上の通行帯は、引き続き利用可能です。



ひび割れ補修の状況