


斜め写真




○着手:令和4年9月
○完了予定:令和6年3月末

平面図



標準断面図



工事の目的

堤防の高さと幅が不足する区間における堤防整備と樋管改築。



「R3 荒川上流水辺現地調査(基図)業務 報告書」の植生図データより



写真① 堤防から下流方向

主な環境

- ・調査範囲内は、主に草地と樹林地で構成されている。
- ・草地は主にネズミムギ、カナムグラで構成されており、林縁部ではゴマキが確認されている。

環境への配慮

- ・工事は、多自然川づくりに基づいた設計を行い、施工は、低振動・低騒音など環境配慮を実施する。
- ・工事施工範囲周辺で確認された重要種や在来種情報については、工事施工時に踏み荒らしなどをしないように施工業者と情報を共有する。
- ・施工範囲周辺のゴマキは、施工上必要な枝払い等以外行わない。