



秩父橋の工事進捗状況【令和4年11月17日現在】



橋梁上部の排水管の補修作業状況をお知らせします。
古い排水管を撤去し新しい排水管を設置しています。
秩父橋の通行帯は、引き続き利用可能です。





排水管の補修状況（代表写真）

秩父橋の工事進捗状況【令和4年11月17日現在】



橋梁上部の排水管の補修作業状況をお知らせします。
古い排水管を撤去し新しい排水管を設置しています。
秩父橋の通行帯は、引き続き利用可能です。



排水管の補修状況（代表写真）