

R5年3月時点 工事進捗状況：早川出張所

1. R2内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）
場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R2年10月3日～R6年9月9日



右岸側を望む



左岸側を望む

砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

冬季作業が困難により現場は一時閉鎖していましたが3月20日より再開し現在本堰堤の左岸及び右岸を施工中。


R5年3月時点：早川出張所

2.R 3 稲又工事用道路工事（施工者：株式会社八木沢興業）


場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.374958/138.295555/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 4年6月8日～R 5年3月31日



下流側上空より望む



上流側上空より望む

砂防堰堤の工事を行うための工事用道路を造りました。
3月27日に完成しました。

R5年3月時点 工事進捗状況：早川出張所

3.R4池の沢第三砂防堰堤工事（施工者：株式会社飯塚工業）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.389426/138.369530/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年7月13日～R5年8月31日



下流側より望む



上流側より望む

池の沢砂防堰堤群のうち最上流の砂防堰堤で、土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。

現在、副堰堤施工中。

R5年3月時点 工事進捗状況：早川出張所

4. R4塩島沢砂防堰堤工事（施工者：株式会社小林建設所）

場所：南巨摩郡早川町大原野地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.467224/138.343062/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年8月18日～R5年5月31日



上流側より望む



上流側より側壁及び堰堤施工箇所を望む

早川左支塩島沢において、土砂災害防止を目的とした砂防堰堤と側壁を設置する工事を行っています。

現在、側壁工及び堰堤施工中。

R 5 年 3 月時点 工事進捗状況：早川出張所

5. R 4 春木川崩壊地対策工事（施工者：ライト工業株式会）

場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.375553/138.375759/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1GSI>

工期：R 4 年8月29日～R 5 年12月25日



対岸よりより望む

赤丸部分今回施工範囲



仮設工架空線防護施設完了

早川右支川の春木川左岸の斜面において、崩壊の抑制・拡大防止を目的として山腹工を施工する工事行っています。

冬季作業困難により現場を一時閉鎖していましたが3月27日より再開しました。

R 5 年度から着手 ： 早川出張所

6 . R 4 稲又第三砂防堰堤改築（1 期）工事（施工者：株式会社八木沢興業）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.376060/138.290191/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5 年 4 月 1 日～R 6 年 2 月 2 日



下流より左岸側を望む



水叩き施工箇所付近

稲又第三砂防堰堤の改築工事を行うための仮排水路を造る工事です。
令和5年度より着手します。

R5年3月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

1. R4荒川工事用道路工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.644180/138.278207/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R4年7月13日～R5年12月25日



【下流側より施工箇所を望む】



【右岸側より施工箇所を望む】

早川右支荒川に、砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。冬季閉鎖を終えて工事を再開しました。現在、工事用仮設搬入路の設置を実施中。

R5年3月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

2. R4広河内工事用道路他工事（施工者：湯澤工業株式会社）


場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590048/138.283356/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590031/138.299879/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>


工期：R5年4月1日～R6年12月10日

【工事用道路整備箇所】



【右岸側より施工箇所を望む】

【砂防堰堤整備箇所】



【上流側より施工箇所を望む】

継続中であった砂防堰堤の整備と、上流域の砂防堰堤を整備するための、工事用道路を設置する工事を行っています。 4月より工事を開始します。

R5年3月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

3. R4野呂川第三砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.659162/138.298001/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R5年4月1日～R5年12月25日



【上流側より施工箇所を望む】



【下流側より施工箇所を望む】

既設の砂防堰堤を鋼製透過型砂防堰堤に改築し、土砂捕捉機能の向上と
流木災害を防止するための工事を行っています。
令和4年12月に完成した工事の継続工事で、4月より工事を開始します。