

夏休み前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

安全利用点検の実施状況

～安心して河川に接して頂けるよう8箇所対策を実施～

1. 甲府河川国道事務所が管理している富士川、釜無川、笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視を行っていますが、夏休みを迎えるにあたり、**集中的に安全利用点検を実施**しました。


その結果、対策が必要と思われる8箇所について、**緊急的な対策（注意喚起看板の設置や階段の補修など）**を行いました。

2. 河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在しますので、**河川空間の利用の際は安全に十分注意**していただきますようお願いいたします。



出張所名	主な点検箇所数	対策箇所数
富士川上流出張所	11	0
富士川中流出張所	13	3
富士川下流出張所	2	2
笛吹川出張所	9	3
計	35	8

令和5年度安全利用点検 (夏休み前) 対策箇所概略位置図



主な対策事例



看板、杭が倒れている



看板、杭の補修を実施



根固めブロックの視認性が低下している



立ち入り禁止ロープの設置



ステップ部が剥離している



補修を実施