

資料 4


第 1 1 回 利根大堰周辺の
治水と環境検討会
R5. 2. 24

調査について

令和5年2月24日
独立行政法人水資源機構
利根導水総合事業所

1-1. 調査概要

- 利根大堰直下左岸には、堰からの越波による浅い水たまりが生じ、[REDACTED]に利用しているが、当該箇所周辺での耐震化工事に伴う仮設道路の施工による[REDACTED]への影響が懸念された。そのため仮設道路施工中（平成29年～令和元年）の産卵期に、[REDACTED]の確認及び保護対策（[REDACTED]）が実施された。その後、仮設道路は撤去された。
- [REDACTED]調査は、仮設道路撤去後の[REDACTED]を確認するために令和3年2月下旬～4月及び令和4年3月中旬に実施した。




利根大堰左岸の越波と水たまりの状況（令和3年1月）

1-2. 調査内容


- 調査の調査範囲は、利根大堰直下の左岸とし、調査時期はが見られる令和3年2月下旬～4月及び令和4年2月下旬～令和4年4月とした。

調査実施日

令和3年2月下旬～4月	合計6回 (2/26、3/7、3/17、3/26、4/7、4/26)
令和4年2月下旬～4月	合計6回 (2/25、3/6、3/17、3/26、4/5、4/25)



調査実施状況








調査範囲

1-3. 調査結果（令和4年3月）



令和4年調査（3月17日）確認状況



1-4. 経年比較

- 利根大堰における過年度調査結果を比較した結果、確認した[REDACTED]であった。
- 経年的には令和3年3月中旬が[REDACTED]と最も多く、施工後も[REDACTED]に利用されていることが確認できた。
- 令和4年3月中旬には[REDACTED]と同程度を確認し、利根大堰左岸直下は、引き続き[REDACTED]に利用されていることが確認された。

[REDACTED]の経年比較

調査年＊	確認した[REDACTED]（確認日）
平成30年	[REDACTED]
平成31年	[REDACTED]
令和3年	[REDACTED]
令和4年	[REDACTED]

＊令和3年度以降外部調査結果

1-5. 今後の予定

- 令和5年2月末～4月まで外部委託を活用して、調査予定