【R3国道357号有明立体(山側)下部工事　現場状況報告】

《 令和 6年　3月度 》

:撮影方向

施工前状況

① YP5橋脚

② YP4橋脚



躯体工　　YP4橋脚　橋脚躯体工　施工完了
　　YP5橋脚　橋脚躯体工　施工完了　　（3月20日時点）

今月末までの状況