


← : 撮影方向



施工前状況

① YP8橋脚



② YP7橋脚



③ YP6橋脚



← 至横浜

至千葉 →

YP7床掘掘削
(4月25日時点)

今月末までの状況
(4.25現在)

④ YP8橋脚



⑤ YP7橋脚



⑥ YP6橋脚

