

作品タイトル：法覆護岸工 ICT施工による床掘り

撮影者コメント：丁張設置等なく、手元作業員も不用であり、仕上り良好

撮影日：2024/1/19

撮影場所：群馬県高崎市根小屋地先 井戸沢川

撮影者会社名：池下工業(株)

撮影者：西巻 克始

