## ゴールテンウィーク前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

~安心して河川に接していただけるように、14箇所で対策を実施~

1. 甲府河川国道事務所が管理している富士川、釜無川、 笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視 を行っていますが、ゴールデンウィークを迎えるにあたり、 集中的に安全利用点検を実施しました。

その結果、対策が必要と思われる<u>14箇所について、</u> <u>緊急的な対策(注意喚起看板の設置やロープの設置など)を行いました。</u>

2. 河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在しますので、河川空間の利用の際は安全に十分注意 していただきますようお願いいたします。

## 管内の各出張所における点検状況


| 出張所名     | 点検箇所数 | 対策が必要な<br>箇所数 | 対策実施箇所数 |
|----------|-------|---------------|---------|
| 富士川上流出張所 | 5     | 0             | 0       |
| 富士川中流出張所 | 5     | 5             | 5       |
| 富士川下流出張所 | 8     | 7             | 7       |
| 笛吹川出張所   | 9     | 2             | 2       |
| 計        | 27    | 14            | 14      |

安全利用点検の実施状況





## 令和7年度安全利用点検 (ゴールデンウィーク前) 対策箇所概略位置図



## 主な対策事例





