

■工事箇所

東京都大田区西六郷地先



■工事について ＜大田区側＞

施工範囲の模式図

＜川崎市側＞



■現在(令和7年1月)

工事が完了しました。

■洪水時の様子



凡例
□: 工事箇所



工事内容

洪水が流れる断面を増やし洪水時の水位を低減させるため、河道を掘削します。

工期

令和6年4月1日～令和7年2月21日

■工事のようす



工事に入る準備をしています。
(令和6年5月)



工事に入る準備をしています。
(令和6年6月)



河道内を掘削しています。
(令和6年8月)



工事に入る準備をしています。
(令和6年7月)



▽ 前のページより



河道を浚渫しています。
(令和6年9月)



掘削した土砂を運搬しています。
(令和6年10月)



試掘等を行っています。
(令和6年11月)



工事が完了しました。
(令和7年2月)



係留杭を撤去しています。
(令和7年1月)



河道を浚渫しています。
(令和6年12月)