Ｒ６年6月時点　工事進捗状況：早川出張所

１．Ｒ２内河内第五砂防堰堤工事（施工者：株式会社早野組）
　　場所：早川町新倉地先（工事箇所は下をクリック）
https://maps.gsi.go.jp/#15/35.491442/138.299954/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
　　工期：Ｒ２年１０月３日～Ｒ６年12月18日

下流側より望む

右岸下流側より望む

　砂防堰堤により土砂・洪水を安全に流下させ土砂災害を防止する工事を行っています。
　現在、本堰堤及び水叩を施工中。

Ｒ６年6月時点　工事進捗状況：早川出張所

２．Ｒ４稲又第三砂防堰堤改築（１期）工事（施工者：株式会社八木沢興業）
　　場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）
https://maps.gsi.go.jp/#16/35.376060/138.290191/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
　　工期：Ｒ５年４月１日～Ｒ６年6月30日

下流より望む

下流側より望む

稲又第三砂防堰堤の改築工事を行うための仮排水路を造る工事です。
現在、岩掘削を施工中。

R6年5月時点　工事進捗状況：建設専門官管内

1．Ｒ４広河内工事用道路他工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先（工事箇所は下をクリック）
https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590048/138.283356/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590031/138.299879/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
工期：Ｒ５年４月1日～Ｒ６年12月10日

【下流工区　砂防堰堤整備箇所】

【下流側上空より完成した下流工区を望む】

【上流工区　工事用道路整備箇所】

【足場設置　　施工状況】

継続中であった砂防堰堤の整備と、上流域の砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。
5月より上流工区の施工を再開しました。鉄筋挿入工の施工に必要な足場を設置しています。

R6年5月時点　工事進捗状況：建設専門官管内

2.　Ｒ５野呂川第三砂防堰堤改築工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）
https://maps.gsi.go.jp/#15/35.659162/138.298001/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1

工期：Ｒ6年４月1日～Ｒ7年1月24日

【上流側上空より砂防堰堤施工箇所を望む】

【下流側上空より管理用道路施工箇所を望む】

土砂捕捉機能の向上と流木災害を防止するために、既設の砂防堰堤を鋼製透過型砂防堰堤に改築する工事と、維持管理に資するための、管理用道路の一部を施工する工事を行っています。
仮締切設置を実施しています。