

山形県庄内総合支庁にて佐藤建設部長に現時点までの被災状況調査結果を報告し手交式を執り行いました。



被災状況調査報告書を手交
(左:土田班長 中央:山口班長 右:佐藤建設部長)



河川等の被災状況を報告

前線に伴う降雨による災害に伴い東北地方整備局管内自治体等の支援として7月29日から活動しています。
活動11日目も引き続き、秋田県・山形県の被災状況調査を行いました。

被災状況調査班(河川・砂防班)



被災状況調査(山形県鮭川村)

被災状況調査班(河川・砂防班)



被災状況調査(秋田県由利本荘市)