

R7年1月時点 工事進捗状況：早川出張所

1. R 4 稲又第三砂防堰堤改築（1期）工事（施工者：株式会社八木沢興業）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.390082/138.320564/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.376279/138.290534/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5 年 4 月 1 日～R 7 年 2 月 28 日



モルタル吹付完了



根固ブロック運搬完了

稲又第三砂防堰堤の改築工事を行うための工事です。
根固ブロック運搬完了

R7年1月時点 工事進捗状況：早川出張所

2. R 6 春木川崩壊地対策工事（施工者：ライト工業株式会社）


場所：早川町赤沢地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.374932/138.373961/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 6年8月9日～R 7年12月26日



索道キャレージ設置



上部昇降設備設置

春木川左岸の斜面において、崩壊の抑制・拡大防止を目的として法面工を施工する工事です。

索道ワイヤー張り・アンカー設置

R7年1月時点 工事進捗状況：早川出張所

3. R6池の沢第二砂防堰堤工事（施工者：植野興業株式会社）

場所：早川町雨畑地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.384537/138.377395/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f2>

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.392531/138.373833/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f2>

工期：R6年8月19日～R7年10月31日



池の沢掘削作業



小春木水叩施工

池の沢第二砂防堰堤の第2副堤・側壁・水叩の施工並びに小春木第二砂防堰堤の水叩の施工を行う工事です。

池の沢掘削作業中・小春木水叩施工中

R7年1月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

1. R 4 広河内工事用道路他工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590048/138.283356/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>
<https://maps.gsi.go.jp/#16/35.590031/138.299879/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 5 年 4 月 1 日～R 7 年 1 月 31 日

【上流工区 工事用道路整備箇所】



【上空より施工箇所を望む】

【下流工区 砂防堰堤・工事用道路整備箇所】



【上流側上空より施工箇所を望む】

継続中であった砂防堰堤の整備と、上流域の砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行い、1月で工事が完成しました。

R7年1月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

3. R6木挽崩沢護岸工事（施工者：長田組土木株式会社）

場所：南巨摩郡早川町奈良田（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.582466/138.304460/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R6年9月4日～R7年6月30日



【上流側上空より施工箇所を望む】



【コンクリート擁壁工施工箇所全景】

木挽崩沢砂防堰堤下流部の河岸侵食を防ぐため、コンクリート擁壁工及び根固ブロックの設置等の工事を行います。

コンクリート擁壁工を施工しています。

R7年1月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

3. R6木挽崩沢護岸工事（施工者：長田組土木株式会社）

場所：南巨摩郡早川町奈良田（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#15/35.582466/138.304460/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R6年9月4日～R7年6月30日



【上流側上空より施工箇所を望む】



【コンクリート擁壁工施工箇所全景】

木挽崩沢砂防堰堤下流部の河岸侵食を防ぐため、コンクリート擁壁工及び根固ブロックの設置等の工事を行います。

コンクリート擁壁工を施工しています。


R7年1月時点 工事進捗状況：建設専門官管内

4. R 6 荒川工事用道路工事（施工者：湯澤工業株式会社）

場所：南アルプス市芦安芦倉（工事箇所は下をクリック）

<https://maps.gsi.go.jp/#17/35.644180/138.278207/&base=ort&ls=ort&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>

工期：R 6年9月11日～R 7年12月26日



【上空より施工箇所全体を望む】



【上空より上部工施工箇所を望む】

【冬期閉鎖のため12月時点の写真です】

早川右支荒川に、砂防堰堤を整備するための工事用道路を設置する工事を行っています。
現在、現場着手の準備をしています。
冬季閉鎖のため、来春まで工事の一部中止(現地作業)です。