

中川の水質分析結果について（令和7年2月2日採水）

江戸川河川事務所

令和7年2月8日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 2. 2	R7. 2. 2	R7. 2. 2
生活環境項目	p H	－	7. 7	8. 0	7. 8
	D O	mg/L	11	13	13
	B O D	mg/L	4. 6	5. 7	7. 7
	C O D	mg/L	7. 8	8. 4	11
	S S	mg/L	13	21	44
	総窒素	mg/L	4. 5	4. 3	6. 8
	総リン	mg/L	0. 28	0. 36	0. 40
	大腸菌数	CFU/100ml	770	160	960
	全亜鉛	mg/L	0. 013	0. 026	0. 033

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>