

中川の水質分析結果について（令和 7 年 2 月 5 日採水）

江戸川河川事務所

令和 7 年 2 月 1 1 日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 2. 5	R7. 2. 5	R7. 2. 5
生活環境項目	p H	－	7. 8	8. 0	7. 9
	D O	mg/L	10	13	14
	B O D	mg/L	4. 9	4. 5	6. 8
	C O D	mg/L	8. 2	8. 2	11
	S S	mg/L	9	19	28
	総窒素	mg/L	4. 9	4. 7	6. 7
	総リン	mg/L	0. 29	0. 31	0. 33
	大腸菌数	CFU/100ml	8100	320	100
	全亜鉛	mg/L	0. 011	0. 011	0. 025

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局ＨＰをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>