

中川の水質分析結果について（令和7年2月9日採水）

江戸川河川事務所

令和7年2月15日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 2. 9	R7. 2. 9	R7. 2. 9
生活環境項目	p H	－	7. 8	7. 8	7. 9
	D O	mg/L	10	11	13
	B O D	mg/L	6. 4	4. 9	4. 7
	C O D	mg/L	8. 3	7. 7	10
	S S	mg/L	10	7	15
	総窒素	mg/L	4. 9	6. 1	6. 9
	総リン	mg/L	0. 39	0. 51	0. 25
	大腸菌数	CFU/100ml	28000	3800	49
	全亜鉛	mg/L	0. 021	0. 016	0. 027

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>