

中川の水質分析結果について（令和7年2月11日採水）

江戸川河川事務所

令和7年2月17日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7.2.11	R7.2.11	R7.2.11
生活環境項目	p H	-	7.8	7.8	8.0
	D O	mg/L	10	11	15
	B O D	mg/L	6.5	5.4	7.0
	C O D	mg/L	8.8	8.3	12
	S S	mg/L	13	14	35
	総窒素	mg/L	4.8	5.0	6.5
	総リン	mg/L	0.50	0.55	0.37
	大腸菌数	CFU/100ml	13000	510	67
	全亜鉛	mg/L	0.014	0.021	0.039

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>