

中川の水質分析結果について（令和7年2月14日採水）

江戸川河川事務所

令和7年2月20日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7.2.14	R7.2.14	R7.2.14
生活環境項目	p H	-	7.7	7.7	7.8
	D O	mg/L	11	12	13
	B O D	mg/L	5.8	6.1	9.1
	C O D	mg/L	8.2	8.2	14
	S S	mg/L	14	20	47
	総窒素	mg/L	5.2	5.9	6.7
	総リン	mg/L	0.34	0.43	0.43
	大腸菌数	CFU/100ml	410	120	65
	全亜鉛	mg/L	0.012	0.011	0.034

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>