

中川の水質分析結果について（令和7年2月23日採水）

江戸川河川事務所

令和7年3月1日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 2. 23	R7. 2. 23	R7. 2. 23
生活環境項目	p H	－	7. 8	8. 1	8. 2
	D O	mg/L	12	14	17
	B O D	mg/L	3. 8	4. 9	9. 2
	C O D	mg/L	8. 5	8. 9	14
	S S	mg/L	8	10	19
	総窒素	mg/L	4. 8	5. 4	6. 1
	総リン	mg/L	0. 33	0. 42	0. 29
	大腸菌数	CFU/100ml	19	21	86
	全亜鉛	mg/L	0. 013	0. 012	0. 017

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>