

中川の水質分析結果について（令和7年2月25日採水）

江戸川河川事務所

令和7年3月3日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 2. 25	R7. 2. 25	R7. 2. 25
生活環境項目	p H	－	7. 6	7. 7	7. 6
	D O	mg/L	10	12	11
	B O D	mg/L	5. 1	6. 0	6. 7
	C O D	mg/L	8. 3	8. 4	13
	S S	mg/L	12	15	21
	総窒素	mg/L	4. 9	5. 5	6. 0
	総リン	mg/L	0. 41	0. 49	0. 30
	大腸菌数	CFU/100ml	77	23	10
	全亜鉛	mg/L	0. 010	0. 016	0. 020

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>