

中川の水質分析結果について（令和7年2月26日採水）

江戸川河川事務所

令和7年3月4日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 2. 26	R7. 2. 26	R7. 2. 26
生活環境項目	p H	-	7. 8	7. 8	7. 6
	D O	mg/L	11	12	10
	B O D	mg/L	4. 9	8. 2	8. 9
	C O D	mg/L	8. 1	9. 4	11
	S S	mg/L	12	20	15
	総窒素	mg/L	4. 8	5. 5	5. 8
	総リン	mg/L	0. 41	0. 51	0. 30
	大腸菌数	CFU/100ml	74	25	7
	全亜鉛	mg/L	0. 014	0. 016	0. 023

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>