

中川の水質分析結果について（令和 7 年 3 月 3 日採水）

江戸川河川事務所

令和 7 年 3 月 9 日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 3. 3	R7. 3. 3	R7. 3. 3
生活環境項目	p H	－	7. 8	8. 5	7. 6
	D O	mg/L	11	15	12
	B O D	mg/L	8. 9	9. 6	13
	C O D	mg/L	11	13	15
	S S	mg/L	36	47	54
	総窒素	mg/L	5. 1	5. 5	8. 4
	総リン	mg/L	0. 39	0. 50	0. 43
	大腸菌数	CFU/100ml	57	26	67
	全亜鉛	mg/L	0. 023	0. 027	0. 048

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局ＨＰをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>