

中川の水質分析結果について（令和 7 年 3 月 8 日採水）

江戸川河川事務所

令和 7 年 3 月 1 4 日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項 目	月日 単位	R7. 3. 8	R7. 3. 8	R7. 3. 8
生活環境項目	p H	-	7. 8	7. 8	7. 5
	D O	mg/L	9. 7	10	9. 8
	B O D	mg/L	4. 3	4. 2	3. 6
	C O D	mg/L	7. 3	7. 5	8. 00
	S S	mg/L	14	18	9
	総窒素	mg/L	3. 5	4. 4	5. 4
	総リン	mg/L	0. 24	0. 28	0. 26
	大腸菌数	CFU/100ml	110	140	51
	全亜鉛	mg/L	0. 010	0. 012	0. 025

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局ＨＰをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

<https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html>