中川の水質分析結果について(令和7年3月11日採水)

江戸川河川事務所

令和7年3月17日時点

利根川水系			中川		
調査地点			新川橋	八条橋	高砂橋
	項目	月日 単位	R7. 3. 11	R7. 3. 11	R7. 3. 11
生活環境項目	рН	_	7. 5	7.7	7. 3
	DO	mg/L	8. 3	10	9. 5
	BOD	mg/L	3. 5	4. 3	2. 2
	COD	mg/L	7. 0	7. 3	7. 7
	SS	mg/L	19	15	10
	総窒素	mg/L	4. 3	4. 5	5. 3
	総リン	mg/L	0. 30	0. 32	0. 22
	大腸菌数	CFU/100ml	81	42	18
	全亜鉛	mg/L	0. 010	0. 008	0. 016

水質分析結果の速報値については、以下の関東地方整備局HPをご確認ください。

http://www.ktr.mlit.go.jp/saigai/kyoku_dis00000956.html

埼玉県の水質分析結果については、以下のページをご確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0505/index.html