


相俣ダム堰堤改良事業【R7. 3月末時点】

○完成イメージ




○工事施工状況

【堤体下流から望む（撮影日：R7.2.26）】



○施工フローチャート




注）その他、別途電気設備、ダムコン更新等あり。

【堤体削孔（撮影日：R7.3.21）】




【堤体掘削（撮影日：R7.3.21）】





相俣ダム堰堤改良事業【R7. 3月末迄】

○これまでの施工状況（ダム上流部）



準備工（仮設工）



呑口工


戸当たり・ベルマウス工

ガイドレール 据付工（開閉器・扉体）



相俣ダム堰堤改良事業【R7. 3月末迄】

○これまでの施工状況（ダム下流部）



作業構台 C



作業構台 A・B



作業構台 A・B・C



中段監査廊閉塞



導流壁工撤去



堤体削孔

