

工 事 情 報 【 浅 間 山 】


にぎりかわだいいちさぼうえんていこうじ
工事名 R6濁川第一砂防堰堤工事
工 期 令和6年6月10日～令和7年10月31日
受注者 株式会社竹花組
工事場所 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分地先
工事目的 浅間山の火山噴火により発生する高熱の火砕流が
山体に降り積もった雪を融かしながら流下する土
砂災害（泥流災害）から沿川の被害を軽減させる
ための施設を整備する工事です。

令和7年3月末 現在

位置図




工事情報【浅間山】



工事情報【浅間山】


一般構造図 S=1:500

(濁川第一砂防堰堤)




側面図 S=1:500


越流部側面図



非越流部側面図 (天端幅4.5m部)



非越流部側面図 (天端幅3.0m部)



施工範囲

工事報告【浅間山】

令和7年3月27日 現在

上空（上流から下流）から望む



濁川第二砂防堰堤

濁川東ストックヤード

濁川砂防堰堤（暫定施設）

濁川第一砂防堰堤

工事報告【浅間山】

令和7年3月27日 現在
上空（上流から下流）から望む

濁川第一砂防堰堤



濁川

濁川砂防堰堤（暫定施設）

