


相俣ダム堰堤改良事業【R7. 6月末時点】

○完成イメージ




○工事施工状況

【堤体下流から望む（撮影日：R7.6.12）】



○施工フローチャート



注）その他、別途電気設備、ダムコン更新等あり。

【堤体削孔（撮影日：R7.6.27）】 【監査廊削孔（撮影日：R7.6.27）】

