


日光砂防事務所では、日光市及び日光砂防ボランティア協会と連携し、毎年GW前及び夏休み前に一般利用の多い管内砂防施設と近接した公園・遊歩道等の安全点検を実施しており、令和4年4月26日、27日、28日にGW前の安全利用点検を実施しました。  
河川では安全に留意し、自然を楽しみましょう。



- ①稲荷川第9上流～天狗沢砂防堰堤(ハイキング、登録有形文化財)
- ②稲荷川緑の砂防ゾーン(稲荷川第2～稲荷川第3床固、稲荷川河川緑地)
- ③大谷川上流床固群(荒沢第2～第3床固、大日堂跡、ウォーキングトレイル)
- ④大谷川中流床固群(大谷川第7～所野床固、大谷川河川緑地)
- ⑤大谷川中流床固群(瀬尾第4～第10床固、親水施設)
- ⑥大谷川中・下流床固群(今市上流第1～今市下流第3床固、大谷川グリーンパーク)
- ⑦大谷川下流床固群(針貝第1～第3床固、大谷川河川緑地)
- ⑧横川床固群(親水施設)
- ⑨湯元床固群(親水施設)

## 河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(GW前)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所									1/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置	
		左右岸	市町村	区域番号								
利根川	稲荷川	右岸	日光市	①	稲荷川第9上流砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤  (ハイキング、 登録有形文化財)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月26日	目視	・特になし	否		
		右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 ～ 稲荷川第3床固  (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月26日	目視	・特になし	否		
	大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固  (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月26日	目視	・特になし	否		
	大谷川	右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ <del>一 所 野 床 固</del> 大谷川第11床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月26日	目視	・防護柵の腐食 ・防護柵支柱の根元腐食	要	・立入禁止テープによる表示	
	大谷川	右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固  (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月27日	目視	・特になし	否		

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(GW前)

整備局名	関東地方整備局			事務所名	日光砂防事務所		2/2				
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸	市町村	区域番号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月27日	目視	・防護柵の腐食	要	・立入禁止テープによる表示
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月27日	目視	・特になし	否	
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月28日	目視	・高所からの転落危険箇所 ・車両の進入による転落危険箇所	要 要	・暫定的な処置として注意喚起の看板を設置 ・暫定的な処置として注意喚起の看板を設置
	鬼怒川	左岸	日光市	⑨	湯元床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月28日	目視	・転落防止柵の破損 ・転落防止柵無区間明示の破損	要 なし	・暫定的な処置としてテープによる注意喚起

# 砂防設備の安全利用点検（GW前）実施状況

（令和4年4月26日（火））



# 砂防設備の安全利用点検（GW前）実施状況

（令和4年4月27日（水））



# 砂防設備の安全利用点検（GW前）実施状況

（令和4年4月28日（木））

