


日光砂防事務所では、日光市及び日光砂防ボランティア協会と連携し、毎年GW前及び夏休み前に一般利用の多い管内砂防施設と近接した公園・遊歩道等の安全点検を実施しており、令和4年7月6日、11日に夏休み前の安全利用点検を実施しました。  
河川では安全に留意し、自然を楽しみましょう。



- ②稻荷川縁の砂防ゾーン(稻荷川第2～稻荷川第3床固、稻荷川河川緑地)
- ③大谷川上流床固群(荒沢第2～第3床固、大日堂跡、ウォーキングトレイル)
- ④大谷川中流床固群(大谷川第7～所野床固、大谷川河川緑地)
- ⑤大谷川中流床固群(瀬尾第4～第10床固、親水施設)
- ⑥大谷川中・下流床固群(今市上流第1～今市下流第3床固、大谷川グリーンパーク)
- ⑦大谷川下流床固群(針貝第1～第3床固、大谷川河川緑地)

【別紙様式-2】

## 河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(夏休み前)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所							1/2	
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸	市町村	区域番号							
利根川	稻荷川	右岸	日光市	①	稻荷川第9上流砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤 (ハイキング、 登録有形文化財)						
		右岸	日光市	②	稻荷川第2床固 ～ 稻荷川第3床固 (稻荷川緑の砂防ゾーン、 稻荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月11日	目視	・注意喚起看板の支柱腐食 ・看板周りの雑草の繁茂	要 要	・支柱の修繕 ・看板周りの除草
	大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレail)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月11日	目視	・特になし	否	
		右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 所野床固 大谷川第11床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月11日	目視	・防護柵の腐食 ・防護柵支柱の根元腐食 ・注意喚起看板の没落	要 要 要	・立入禁止テープの設置による 注意喚起 ・立入禁止テープの設置による 注意喚起 ・テープにより固定
		右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目視	・特になし	否	

【別紙様式-2】

## 河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表(夏休み前)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所							2/2	
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置	
		左右岸	市町村	区域番号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	・防護柵の腐食	要	・立入禁止テープの設置による注意喚起
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	・特になし	否	
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)						
	鬼怒川	左岸	日光市	⑨	湯元床固群 (親水施設)						

## 砂防設備の安全利用点検（夏休み前）実施状況

(令和4年7月6日(水))



## 砂防設備の安全利用点検（夏休み前）実施状況

(令和4年7月6日(水))



## 砂防設備の安全利用点検（夏休み前）実施状況

（令和4年7月11日（月））

