


日光砂防事務所では、日光市及び日光砂防ボランティア協会と連携し、毎年GW前及び夏休み前に一般利用の多い管内砂防施設と近接した公園・遊歩道等の安全点検を実施しており、令和6年4月23日、24日、25日にGW前の安全利用点検を実施しました。
河川では安全に留意し、自然を楽しみましょう。



- ①稲荷川第9上流～天狗沢砂防堰堤(ハイキング、登録有形文化財)
- ②稲荷川緑の砂防ゾーン(稲荷川第2～稲荷川第3床固、稲荷川河川緑地)
- ③大谷川上流床固群(荒沢第2～第3床固、大日堂跡、ウォーキングトレイル)
- ④大谷川中流床固群(大谷川第7～所野床固、大谷川河川緑地)
- ⑤大谷川中流床固群(瀬尾第4～第10床固、親水施設)
- ⑥大谷川中・下流床固群(今市上流第1～今市下流第3床固、大谷川グリーンパーク)
- ⑦大谷川下流床固群(針貝第1～第3床固、大谷川河川緑地)
- ⑧横川床固群(親水施設)
- ⑨湯元床固群(親水施設)

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所								1/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	稲荷川	右岸	日光市	①	稲荷川第9上流砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤 (ハイキング、 登録有形文化財)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・稲荷川第10上流堰堤で看板枠存置 ・稲荷川第3堰堤入口の架空線注意のぼり損傷	要 要	・日光市で看板枠撤去 ・注意喚起表示
		右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 ～ 稲荷川第3床固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・無し		
	大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・無し		
	大谷川	右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 所野床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月23日	目視	・大谷川第13床固右岸袖部木柵に倒木が寄りかかっている。 ・大谷川第13床固～所野床固の右岸水路のロープ柵支柱9カ所損傷	要 要	・注意喚起表示 ・注意喚起テープ表示
	大谷川	右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月25日	目視	・無し		

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所								2/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月25日	目視	・今市下流床固右岸袖木柵の損傷 ・今市下流第1床固右岸堤防木柵の一部損傷 ・今市下流第1床固右岸袖足掛金物の2カ所損失	要 要 要	・注意喚起表示 ・注意喚起テープ表示 ・後日設置予定
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月25日	目視	・無し		
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月24日	目視	・注意喚起の看板枠のみ存置 ・進入禁止の看板支柱損傷 ・堤防天端に倒木	要 要 要	・看板中身を製作設置 ・看板製作設置 ・後日撤去予定
	鬼怒川	左岸	日光市	⑨	湯元床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月24日	目視	・下流右岸親水階段ステップに土砂堆積 ・木柵の損傷	要 要	・後日撤去予定(一般者立入禁止箇所) ・後日方針を検討(一般者立入禁止箇所)

点検状況

