

7月10日のアオコ対策状況

■概要

1. 対策箇所：土浦港
2. 発生状況：土浦港内で局所的にレベル3のアオコが発生。
3. 対策内容：湖心から土浦まで水上巡視を実施
巡視船によるアオコ攪拌
4. 対策効果：土浦港の巡視船のスクリューにより、アオコを攪拌、沈降させて悪臭を抑制

■アオコ発生状況



土浦港(7月10日AM)




土浦港(7月10日AM)



土浦港(7月10日AM)

■位置図



■アオコ対策状況

【水上巡視(湖心～土浦)】

湖心から土浦までのアオコの発生状況を水上巡視にて確認



【巡視船による攪拌】

土浦港の巡視船のスクリューにより、アオコを攪拌、沈降させて悪臭を抑制



※アオコは風の影響を受けて港などに集積しやすい特徴があるため、
沖合のアオコの発生状況を水上巡視にて確認