

7月17日のアオコ対策状況

■概要

1. 対策箇所：新川河口
2. 発生状況：新川河口でのアオコはレベル1以下
3. 対策内容：新川河口におけるアオコフェンス設置
4. 対策効果：新川河口へのアオコの遡上を防止するため、予防的にアオコフェンスを設置

■位置図



■アオコ発生状況



土浦港(7月17日AM)



土浦港(7月17日AM)

■アオコ対策状況

【アオコフェンスの設置(新川河口)】

新川河口へのアオコの遡上を防止するため、予防的にアオコフェンスを設置

