


相俣ダム堰堤改良事業【R7. 8月末時点】

○完成イメージ




○工事施工状況

【堤体下流から望む（撮影日：R7.8.25）】



○施工フローチャート



【堤体削孔（撮影日：R7.8.29）】 【監査廊削孔（撮影日：R7.8.28）】

