

国関整東一営技第67号
令和7年3月27日

〒322-0344
栃木県鹿沼市西沢町1027-3
株式会社 ベクター
代表取締役 小林 隆 殿

国土交通省関東地方整備局
東京第一営繕事務所長
原田 和幸

工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| 1 | 工事名 | 埼玉県警察学校生徒寮（24）建築改修その他工事 | |
| 2 | 工 期 | 令和 6年10月 1日～令和 7年 1月28日 | |
| 3 | 完成技術検査年月日 | 令和 7年 2月 6日 | |
| 4 | 成績評定 | | |
| | ① 評定点 | 79点 | 項目別評定点は、別表1のとおり |
| | ② 技術提案履行確認 | 対象外 | |
| | ③ 工事技術的難易度評価 | Ⅱ | 項目別評価表は、別表2のとおり |
| | ④ 工事種別 | 建築工事 | |
| 5 | 送付先 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-28-8
国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所 技術課長宛て | |
| 6 | 手続き等の
問い合わせ先 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-28-8
国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所 技術課技術係 宛
TEL 03-3363-2694（代）内線 | |

別表 1

項 目 別 評 定 表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	4.1 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.2 / 13.0点
	II. 工程管理	8.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性（加点のみ）	I. 施工条件等への対応	4.1 / 7.3点
5. 創意工夫（加点のみ）	I. 創意工夫	2.9 / 5.7点
6. 社会性等（加点のみ）	I. 地域への貢献等	3.2 / 5.2点
7. 法令遵守等（減点のみ）	工事事故等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		78.5 / 100点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（建築）

大項目	評価	小項目	評価
1. 建物条件	C	①規模	
		②構造	
		③形状	C
		④その他	C
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	C
3. 自然条件	C	①支持地盤	
		②山留め・止水	
		③気象・海象	C
		④その他	C
4. 社会条件	C	①仮設条件	C
		②地中障害物	C
		③近接施工	C
		④騒音・振動	C
		⑤水質汚濁	C
		⑥その他	C
5. マネジメント特性	C	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	C
6. 特別考慮要因	—	_____	
建物機能		一般／庁舎、研修施設等	
「易、やや難、難」評価		易	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	