

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日 光 砂 防 事 務 所			1／2					
水系名	河川名	対 象 区 域			点検対象施設名	点 検 項 目	点検実施 期 間	点検手法	点検結果	対 策 の 要 否	実 施 予 定 の 応 急 措 置
		左 右 岸		区 域 番 号							
利根川	大谷川	右岸	日光市	②	稲 荷 川 第 2 床 固 ～ 稲 荷 川 第 3 床 固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲 荷 川 河 川 緑 地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月10日	目 視	・石張り護岸の一部石の間 から低木が生えている		・整備工事で撤去方針
		左岸	日光市	③	荒 沢 第 2 床 固 ～ 荒 沢 第 3 床 固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月10日	目 視	・新たな異常無し		
		右岸	日光市	④	大 谷 川 第 7 床 固 ～ 所 野 床 固 (大 谷 川 河 川 緑 地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月10日	目 視	・大谷川第8床固上流右岸 に設置してあるダム放流時 増水注意看板の文字が日 焼けで見づらい。	否	・管理者に状況報告
									・大谷川第9床固右岸袖上 に過去のお知らせ看板が存 置	否	・管理者に状況報告
				右岸	日光市	⑤	瀬 尾 第 4 床 固 ～ 瀬 尾 第 1 0 床 固 (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月10日	目 視	・新たな異常無し

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日 光 砂 防 事 務 所			2/2					
水系名	河川名	対 象 区 域			点検対象施設名	点 検 項 目	点検実施 期 間	点検手法	点検結果	対 策 の 要 否	実 施 予 定 の 応 急 措 置
		左 右 岸		区 域 番 号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月11日 7月14日	目 視	・今市上流第2～第3床固間のグリーンパーク内木製ベンチの一部が朽ちて破損している。	要	・注意喚起テープを貼り、日光市へ状況報告
									・今市下流第2～第3床固間左岸の護岸背面の一部(長さ約80cm)で陥没。	要	・整備工事にて土砂を補充し穴埋め対応
				左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月11日	目 視	・新たな異常無し

点検状況

