相 俣 ダ ム 堰 堤 改 良 事 業【R７．９月末時点】

○完成イメージ



○工事施工状況

【堤体下流から望む（撮影日：R7.9.22）】



○施工フローチャート



注）その他、別途電気設備、ダムコン更新等あり。

【堤体削孔（撮影日：R7.9.22）】

【監査廊削孔（撮影日：R7.9.29）】